

Gmina Twardogóra
ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra



ANEKS NR 4
DO INWENTARYZACJI
MIEJSC WYSTĘPOWANIA WYROBÓW BUDOWLANYCH
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
NA TERENIE
MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA

Załącznik nr 5

do Planu usuwania wyrobów zawierających azbest
na terenie miasta i gminy Twardogóra



Dokument opracowano w ramach realizacji zadań wynikających
z "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych
na terytorium Polski"

TWARDOGÓRA, STYCZEŃ 2014 r.

Z up. BURMISTRZA

[Signature]
Krzysztof Ciołczyk
Kierownik Referatu
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

Niniejszy aneks do inwentaryzacji miejsc występowania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Twardogóra zawiera dane wg stanu na styczeń 2014 r. i stanowi załącznik nr 5 **Planu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na terenie miasta i gminy Twardogóra**. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Twardogóra został opracowany na zlecenie Gminy Twardogóra w 2008 r. przez firmę proGEO sp. z o.o. z siedzibą - ul. Energetyczna 8/7, 53-330 Wrocław.

Podstawą opracowania niniejszego aneksu do inwentaryzacji były złożone przez osoby fizyczne oraz prawne karty informacyjne o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także posiadane przez Gminę Twardogóra informacje o miejscach, z których azbest został usunięty przez uprawnione podmioty.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Twardogóra jest dokumentem aktualizowanym sukcesywnie – zgodnie ze złożonymi informacjami o ilości zebranego przez uprawniony podmiot wyrobu zawierającego azbest i przekazaniu do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przedmiotowa aktualizacja miejsc występowania wyrobów zawierających azbest oraz ich ilość i stopień pilności usunięcia, została zgromadzona w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik nr 1. Jako załączniki do przedmiotowego aneksu dołączono kserokopię złożonych informacji o wyrobach zawierających azbest oraz miejscu ich wykorzystywania oraz wzór karty informacyjnej.

Ponadto w osobnej tabeli, stanowiącej załącznik nr 2 niniejszego opracowania zestawiono nieruchomości, z których usunięto w 2013 r. wyroby zawierające azbest.

Niniejszy aneks uwzględnia miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, których właścicielami są osoby fizyczne oraz prawne (instytucje).

Wsp. BURMISTRZA
Ryszard Górecki
Kierownik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

Zestawienia tabelaryczne aktualizacji inwentaryzacji ze stycznia 2014 roku

- (1) Możliwe miejsca występowania azbestu i "stosowane skróty": "plac" (w przypadku składowanych odpadów), budynek inwentarski "bud. inwent" (np. stodoła, obora), budynek gospodarczy "bud. gosp." (garaż, komórka, wiatła, sklep, magazyn i inne usługowo-gospodarcze), budynek mieszkalny lub letniskowy "bud. mieszkalny", budynek użyteczności publicznej "bud. publiczny" (urząd, szkoła), instalacja przemysłowa "instalacja"
 (2) Możliwe rodzaje azbestu i "stosowane skróty": dachówka i płyty czoło, dachówka i płyty czoło, "dachówka", "płyty faliste", "płyty izolacyjne", "izolacja", rury azbestowe "rury", pozostałe rodzaje "inne"
 (3) duże uszkodzenia "zły", małe uszkodzenia "średni", brak uszkodzeń "dobry"
 (4) Możliwe czynniki: wyrób jest przedmiotem jakichś prac "praca", wyrób narazony na uszkodzenia mechaniczne "mechaniczne", wyrób narazony na działanie czynników atmosferycznych "atmosferyczne" wyrób narazony na wstrząsy i drgania "wstrząsy", wyrób przez bezpośrednią dostępność narazony na uszkodzenia "dosięp", wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza "powiew"
 W tabeli zamieszczono 2 kolumny dla możliwych czynników, do wypełnienia wtedy gdy w ankiecie zaznaczono więcej niż jeden czynnik.

- podmioty prawne

Lp	Adres posesji miejscowość, ulica, nr	Data złożenia informacji	Ilość azbestu		Miejsce występowania rodzaj obiektu	Rodzaj wyrobu	Stan techniczny wyrobu	Czynniki uszkodzające wyrób zaw. azbest	Deklarowana chęć skorzystania z dofinansowania tak/nie	Planowany termin usunięcia		Uwagi
			(m ²)	(Mg)						data	data	
Sołectwo Chelstów												
1	Chelstów 48	31.12.2013	30	0,33	bud. gospodarczy	płyty faliste	zły	atmosferyczne	tak		2014 r.	-
Sołectwo Goszcz												
2	ul. Mickiewicza 18	11.12.2013	30	0,33	bud. gospodarczy	płyty faliste	zły	atmosferyczne	tak		2014 r.	-
Sołectwo Grabowo Wielkie												
3	Grabowo Wielkie 27	03.12.2013	15,3	0,17	bud. gospodarczy	płyty faliste	zły	atmosferyczne	tak		2014 r.	-
4	Grabowo Wielkie 33a	31.12.2013	13,64	0,15	plac	płyty faliste	zły	atmosferyczne	tak		2014 r.	-
Sołectwo Sądrożycze												
5	Sądrożycze 1	13.01.2014	166,8	1,83	plac	płyty faliste	zły	atmosferyczne	tak		2014 r.	-
Sołectwo Olszówka												
6	Olszówka 17	05.09.2013	6	0,07	plac	płyty faliste	zły	atmosferyczne	tak		2014 r.	-
Miejscowość Twardogóra												
7	ul. Długa 2 (dz. nr 32.16/15)	26.11.2013	33	0,36	bud. gospodarczy	płyty faliste	zły	atmosferyczne	tak		2014 r.	-
8	ul. Leśna 10	10.01.2014	26	0,29	bud. gospodarczy	płyty faliste	zły	atmosferyczne	tak		2014 r.	-
9	ul. Norwida 17	22.11.2013	70	0,77	plac	płyty faliste	zły	atmosferyczne	tak		2014 r.	-
10	ul. Plac Targowy 5	02.12.2013	385	4,24	bud. gospodarczy	płyty faliste	zły	atmosferyczne	tak		2014 r.	-
11	ul. Poznańska 5	13.01.2014	9	0,1	bud. gospodarczy	płyty faliste	zły	atmosferyczne	tak		2014 r.	-
12	ul. Poznańska 11a	17.01.2014	100	1,1	bud. gospodarczy	płyty faliste	zły	atmosferyczne	tak		2014 r.	-
13	ul. Przyjaciół Zolnierza 18	29.11.2013	9	0,1	plac	płyty faliste	zły	atmosferyczne	tak		2014 r.	-
14	ul. Ratuszowa 7	03.12.2013	5	0,06	bud. gospodarczy	płyty faliste	zły	atmosferyczne	tak		2014 r.	-
15	ul. Ratuszowa 30	22.11.2013	12	0,13	bud. gospodarczy	płyty faliste	zły	atmosferyczne	tak		2014 r.	-
16	ul. Trzebnicka 22	31.12.2013	12	0,13	plac	płyty faliste	zły	atmosferyczne	tak		2014 r.	-


mm/s.

Zestawienia tabelaryczne aktualizacji inwentaryzacji ze stycznia 2014 roku - cd.

- (1) Możliwe miejsca występowania azbestu i "stosowane skróty": "plac" (w przypadku składowanych odpadów), budynek inwentarski "bud. inwent" (np. stodoła, obora), budynek gospodarczy "bud. gosp." (garaż, komórka, wiatła, sklep, magazyn i inne usługowo-gospodarcze), budynek mieszkalny lub letniskowy "bud. mieszkalny", budynek użyteczności publicznej "bud. publiczny" (urząd, szkoła, instalacja przemysłowa "instalacja")
- (2) Możliwe rodzaje azbestu i "stosowane skróty": dachówka i płyty czo. "dachówka", "płyty faliste", "płyty izolacyjne "dobry"
- (3) duże uszkodzenia "zły", małe uszkodzenia "średni", brak uszkodzeń "dobry"
- (4) Możliwe czynniki: wyrób jest przedmiotem jakichś prac: "praca", wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne "mechaniczne", wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych "atmosferyczne" wyrób narażony na wstrząsy i drgania "wstrząsy", wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia "dostęp", wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza "powiew"
- W tabeli zamieszczono 2 kolumny dla możliwych czynników, do wypełnienia wtedy gdy w ankiecie zaznaczono więcej niż jeden czynnik.

- podmioty prawne

Lp	Adres posesji miejscowość, ulica, nr	Data złożenia informacji	Ilość azbestu		Miejsce występowania		Rodzaj wyrobu	Stan techniczny wyrobu	Czynnik uszkodzające wyrób zaw. azbest	Deklarowana chęć skorzystania z dofinansowania		Planowany termin usunięcia		Uwagi
			(m ²)	(Mg)	rodzaj obiektu	rodzaj obiektu				tak/nie	data			
Sołectwo Chelstów														
17	Chelstów dz. nr 127/3	02.01.2014	10	0,11	plac	rodzaj obiektu	zły	atmosferyczne	tak	tak	2014 r.	-		
18	Chelstów 15	31.01.2014	15	0,17	plac	rodzaj obiektu	zły	atmosferyczne	tak	tak	2014 r.	-		


 Burmistrz
 Kierownik Referatu
 Gospodarki Nieruchomościami
 i Ochrony Środowiska

Zestawienia tabelaryczne nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest – stan na 31.12.2013 r.

- (1) Możliwe miejsca występowania azbestu i "stosowane skróty": "plac" (w przypadku składowanych odpadów), budynek inwentarski "bud. inwent" (np. stodoła, obora), budynek gospodarczy "bud. gosp." (garaż, komórka, wiatra, sklep, magazyn i inne usługowo-gospodarcze), budynek mieszkalny lub letniskowy "bud. mieszkalny", budynek użyteczności publicznej "bud. publiczny" (urząd, szkoła), instalacja przemysłowa "instalacja"
- (2) Możliwe rodzaje azbestu i "stosowane skróty": dachówka i płyty czołowe "dachówka", "płyty faliste", "płyty izolacyjne", "izolacja", rury azbestowe "rury", pozostałe rodzaje "inne"
- (3) duże uszkodzenia "zły", małe uszkodzenia "średni", brak uszkodzeń "dobry"
- (4) Możliwe czynniki: wyrób jest przedmiotem jakichś prac "praca", wyrób narazony na uszkodzenia mechaniczne "mechaniczne", wyrób narazony na działanie czynników atmosferycznych "atmosferyczne" wyrób narazony na wstrząsy i drgania "wstrząsy", wyrób przez bezpośrednią dostępność narazony na uszkodzenia "dostęp", wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza "powiew"
- W tabeli zamieszczono 2 kolumny dla możliwych czynników, do wypełnienia wtedy gdy w ankiecie zaznaczono więcej niż jeden czynnik.

- podmioty prawne

Lp	Adres posesji		Ilość azbestu		Miejsce występowania		Rodzaj wyrobu
	miejscowość, ulica, nr		(m ²)	(Mg)	rodzaj obiektu		
Gmina Twardogóra							
1	Moszyce 30		153	1,75	Bud. gospodarczy		Płyty faliste
2	Domasławice 38		59	0,68	Bud. gospodarczy		Płyty faliste
3	Moszyce 37		55	0,62	plac		Płyty faliste
4	Sosnowka 27		48	0,56	Bud. inwentarski		Płyty faliste
5	Goszcz, ul. Miłicka 19		157	1,78	Bud. mieszkalny		Płyty faliste
6	Goszcz, ul. Wiśniowa 7		181	2,04	Bud. mieszkalny, bud. gospodarczy		Płyty faliste
7	Grabowno Wielkie 19		66	0,76	Bud. gospodarczy		Płyty faliste
Miasto Twardogóra							
8	ul. Wrocławska 20		48	0,56	Bud. gospodarczy		Płyty faliste
9	ul. Osiedle 3		50	0,58	Bud. gospodarczy		Płyty faliste
10	ul. Osiedle 8		63	0,71	Bud. gospodarczy		Płyty faliste
11	ul. Młyńska 2		358	4,08	Bud. gospodarczy		Płyty faliste
12	ul. Prusa 5		46	0,53	Bud. gospodarczy		Płyty faliste
13	ul. Plac Piastów 7		70	0,81	Bud. gospodarczy		Płyty faliste
14	ul. Airys 6		28	0,32	Bud. gospodarczy		Płyty faliste
15	ul. Rynek 10-11		105	1,18	Bud. gospodarczy		Płyty faliste
16	ul. Dąbrowskiego 6-10		70	0,80	Bud. gospodarczy		Płyty faliste
17	ul. Krzywosińskiego 8		116	1,34	Bud. gospodarczy		Płyty faliste
18	ul. Ratuszowa 2-4- ul. Piastów 15		52	0,59	Bud. gospodarczy		Płyty faliste
19	ul. Wojska Polskiego 3		1265	14,53	Budynki gospodarcze		Płyty faliste

mm/s